

弾力的運用

弾力的運用に伴うカーフェュー内運航の発生状況

	日付	出発/到着	滑走路		航空運送事業者等名	便名	出発地/目的地	離着陸時間	型式	航空機騒音インデックス	理由
1	2019年6月19日	出発	B	南側	ハワイアン航空	HAL822 (国際線/旅客便)	成田/ホノルル (ホノルル/成田/ホノルル)	23:17 (定刻21:00)	A330-200	B	⑤ HAL822便と同一機材を使用するHAL821便(定刻11時00分ホノルル発/18時30分成田着)は、出発地であるホノルル空港にて不審物が発見され、ハイジャック検査場の閉鎖が発生し、旅客は再検査を指示された。その影響で出発が遅延し、2時間42分遅れて13時42分に離陸し、21時18分に成田に着陸した。玉突きで遅延が発生し、HAL822便(定刻21時00分成田発/14時30分ホノルル着)は、2時間17分遅れて23時17分に成田を離陸した。 ※時刻はすべて日本時間
2											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

【離着陸時間に関する特例の適用を受けることができる事由】

- ① 成田空港を目的地とする航空機が、出発地の空港等における台風、大雪等の悪天候又は急病患者、空港機能障害等の異常事態等やむを得ない理由により、遅延した場合の午後11時00分から午後11時59分までの間の着陸
- ② 成田空港を目的地とする航空機が、飛行中の悪天候又は異常事態等やむを得ない理由のため、一旦他の空港等へ着陸したことにより、遅延した場合の午後11時00分から午後11時59分までの間の着陸
- ③ 飛行中又は空港等における悪天候、異常事態又は運航の安全確保等やむを得ない理由のため遅延が発生し、その影響により、成田空港を目的地とする航空機に玉突き遅延が発生した場合の午後11時00分から午後11時59分までの間の着陸
- ④ 成田空港を出発地とする航空機が、離陸した後、目的地の空港等における悪天候又は異常事態等やむを得ない理由により、引き返す場合の午後11時00分から午後11時59分までの間の着陸
- ⑤ 上記の他、異常事態又は運航の安全確保等やむを得ない理由により、遅延した場合の午後11時00分から午後11時59分までの間の離着陸