

# 弾力的運用

## 弾力的運用に伴うカーフェー内運航の発生状況

	日付	出発/到着	滑走路		航空運送事業者等名	便名	出発地/目的地	離着陸時間	型式	航空機騒音インデックス	理由
			A	南側							
1	2022年1月2日	到着	A	南側	ピーチ・アビエーション	APJ588 (国内線/旅客便)	新千歳/成田 (成田/新千歳/成田)	24:11 (定刻21:35)	A320	B	① APJ588便と同一機材を使用する前便APJ585便(定刻17時15分成田発、19時05分新千歳着)は新千歳空港の悪天候(降雪)により、51分遅れて19時56分に着陸した。さらに新千歳空港は悪天候による混雑が発生し、当該便であるAPJ588便(定刻19時45分新千歳発、21時35分成田着)は玉突きで遅延が発生し、2時間36分遅れて、24時11分に成田に着陸した。
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

【離着陸時間に関する特例の適用を受けることができる事由】

- ① 成田空港を目的地とする航空機が、出発地の空港等における台風、大雪等の悪天候又は急病患者、空港機能障害等の異常事態等やむを得ない理由により、遅延した場合の着陸
- ② 成田空港を目的地とする航空機が、飛行中の悪天候又は異常事態等やむを得ない理由のため、一旦他の空港等へ着陸したことにより、遅延した場合の着陸
- ③ 飛行中又は空港等における悪天候、異常事態又は運航の安全確保等やむを得ない理由のため遅延が発生し、その影響により、成田空港を目的地とする航空機に玉突き遅延が発生した場合の着陸
- ④ 成田空港を出発地とする航空機が、離陸した後、目的地の空港等における悪天候又は異常事態等やむを得ない理由により、引き返す場合の着陸
- ⑤ 上記の他、異常事態又は運航の安全確保等やむを得ない理由により、遅延した場合の離着陸